

V070513

HOJA TECNICA

READY MIX V-50

DESCRIPCIÓN

Ready Mix (Transparente de Poliuretano) Es un transparente de secado rápido y bajo costo con el sistema, mezcla y aplica. Obteniendo un acabado brillante y de buena resistencia en el repintado automotriz, se recomienda para el repintado de secciones de vehículos donde se requiera un acabado similar al original, el máximo de paneles a cubrir es de 4.

Es fácil de reparar, fácil de preparar y fácil de aplicar, es un sistema de 2 componentes, por lo cual contiene una alta resistencia química y térmica, lo puede aplicar sobre cualquier V-30 (Base Color) o acabado previamente preparado, lo puede pulir a las 6 horas después de aplicarlo dependiendo de la temperatura ambiente.

COMPONENTES

CODIGO	COMPONENTES	MEDIDA
V070513	Ready Mix V-50	800 ml
V076013	Cat. Ready Mix V-50	200 ml

ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente con olor a solvente
VISCOSIDAD	12 – 13 Seg copa Ford 4 @ 25°C
DENSIDAD	0.925 – 0.935 g/ml
SOLIDOS	20 – 27 %

PROPIEDADES DE LA MEZCLA

PARAMETROS	VALOR
VISCOSIDAD	12 – 14 Seg. Copa zahn 2
SOLIDOS	22 – 24 % volumen
DENSIDAD	0.925 – 0.930 g / ml
SECADO AL POLVO	8 – 10 minutos
SECADO AL TACTO	15 – 20 minutos
SECADO A LA HUELLA	45 – 60 minutos
MANOS RECOMENDADAS	2 – 3 manos
OREO ENTRE MANOS	10 minutos
RENDIMIENTO TEORICO	10 M ² / L @ 1 mil

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex

V070513



**PROPIEDADES
DESPUES DE 24
HORAS DE CURADO**

PARAMETROS	VALOR
BRILLO @ 60°	93 – 95 % GU°60
DUREZA	>2H Minas Steadler @ 48 hrs.
RESISTENCIA AL IMPACTO	80 Lbs
FLEXIBILIDAD	70 %
RESISTENCIA QUV	500 hrs.
DURABILIDAD	3 – 4 años
TIEMPO P/ PULIR	2 – 3 hrs. según catalización, temperatura y humedad

**METODO DE
APLICACIÓN**

Previamente aplicar Luxury Base Color V-30, dejar secar de 30 a 60 minutos y eliminar el polvo y basura de la superficie a cubrir la cual no debe estar a una temperatura mayor a los 35°C ni menor a los 15°C.

SOBRE PINTURA VIEJA

Lava con agua y detergente para eliminar contaminantes como aceites y grasas, lija toda la superficie a repintar con lija #800 o 1000 para que tenga una buena adherencia.

MODO DE EMPLEO

Incorpora el catalizador en el envase de transparente y mezcla muy bien, deja reposar 5 minutos la mezcla y aplica la cantidad de catalizador que es la adecuada para la cantidad de transparente.

APLICACIÓN

Para ser aplicado ajustar la pistola de 35 a 40 lbs/plg², aplicar a una distancia de 20 a 25 centímetros.

El tiempo de secado entre mano y mano es de 10 minutos aplica de 2 – 3 manos permitiendo secar de 30 min. A 1 hora para poder lijar, refallar o poner acabados.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex