

**V075012**

# HOJA TECNICA

## FAST CLEAR V-52

### DESCRIPCIÓN

Fast Clear (Transparente de Poliuretano) es un transparente de secado ultra rápido que mejora el ahorro de energía y productividad, sin sacrificar la apariencia. Por su secado rápido se utiliza en reparaciones y partes pequeñas. Por su alto brillo se puede utilizar en pinturas generales, pintando en lugares cerrados. Este producto elimina el típico ciclo de horneado de 30 minutos a 60°C que se requiere para protegerla rápido del polvo.

### INSTRUCCIONES

Fast Clear (Transparente de Poliuretano) es fácil de preparar, fácil de preparar y fácil de aplicar, es un sistema de 2 componentes por lo cual contiene una alta resistencia química y térmica, puede aplicarlo sobre cualquier base color o acabado previamente preparado, puede pulir de 2 - 3 horas después de aplicarlo dependiendo de la temperatura ambiente.

### SISTEMAS

COMPONENTES	PARTES / VOLUMEN	PORCENTAJE
V075012 Fast Clear	2	50%
V076012 Cat. Claras V-63	1	25%
V078041 V-90 Reductor Acrílico	1	25%

### ESPECIFICACIONES

PARAMETROS	VALOR
APARIENCIA	Líquido transparente con olor a solvente
VISCOSIDAD	25 – 30 segundos copa Ford 4 25°C
RANGO DE DESTILACIÓN	70 – 110 °C
SOLIDOS	38 – 40%
DENSIDAD	0.960 – 0.980 g/ml
POLIMERIZACION	Ocurre cuando se mezcla con isocianatos o ácidos

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex

# V075012



## PROPIEDADES DE LA MEZCLA

PARAMETROS	VALOR	UNIDAD
VISCOSIDAD	14 – 16	Seg. Copa zahn 2
SOLIDOS	47 – 48	% volumen
SECADO AL POLVO	8 – 10	minutos
SECADO AL TACTO	15 – 20	minutos
SECADO A LA HUELLA	45 – 60	minutos
MANOS RECOMENDADAS	2 – 3	manos
OREO ENTRE MANOS	10	minutos
RENDIMIENTO TEORICO	10 - 11	M <sup>2</sup> /L @ 1 mil

## PROPIEDADES DESPUES DE 24 HORAS DE CURADO

PARAMETROS	VALOR	UNIDAD
BRILLO @ 60°	95 – 100	%
DUREZA	>2H	Mina H @ 48 hrs.
RESISTENCIA AL IMPACTO	80	Lbs
FLEXIBILIDAD	70	%
RESISTENCIA QUV	500	hrs.
DURABILIDAD	3 - 4	años
TIEMPO P/ PULIR	2 - 3	hrs. según canalización, temperatura y humedad

## METODO DE APLICACIÓN

Previamente aplicar Luxury Base Color V-30, dejar secar de 30 a 60 minutos y eliminar el polvo y basura de la superficie a cubrir la cual no debe estar a una temperatura mayor a los 35°C ni menor a los 15°C para un acabado brillante.

### SOBRE PINTURA VIEJA

Lava con agua y detergente para eliminar contaminantes como aceites y grasas, lija toda la superficie a repintar con lija #800 o 1000 para que tenga una mejor adherencia.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex

**V075012**



**MODO DE EMPLEO**

Usar 2 partes de Fast Clear (Transparente de Poliuretano) por una parte de Catalizador para Claras V-63 y una parte de Reductor V-90 (AC-temperatura media) en volumen, mezclar perfectamente y dejar reposar 10 minutos la mezcla, a continuación aplicar.

**APLICACIÓN**

Para ser aplicado ajustar la pistola de 35 a 40 lbs/plg<sup>2</sup>, aplicar FAST CLEAR Transparente de Poliuretano a una distancia de 20 a 25 centímetros. El tiempo de secado entre mano y mano es de 10 minutos aplica de 2 – 3 manos permitiendo secar de 30 minutos para poder lijar, refallar o poner acabados dependiendo de temperatura, humedad y catalizador. Recomendamos utilizar los catalizadores HS (altos sólidos) de LUXURY.

**PRESENTACIONES**

C 4 L Bote metálico  
D 1 L Bote metálico

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

[www.pinturasvalmex.com](http://www.pinturasvalmex.com)  /PinturasValmex