

V3700**

HOJA TÉCNICA

ESMALTE S.R. 700

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte alquídico modificado de secado rápido que tiene un secado total de entre 30 a 40 minutos. Te proporciona un acabado brillante y una gran variedad de colores.

PRINCIPALES USOS

Debido a su rápido secado es posible que lo utilice en lugares donde tengas que seguir un proceso continuo para manejar las piezas pintadas sin tener que esperar varias horas para que estén secas. Es adecuado para recubrir áreas con tráfico ligero, para pintar muebles metálicos, cilindros de gas, carrocerías, muebles de madera económicos, implementos agrícolas y maquinaria, uso industrial.

DILUYENTE

Thinner americano o Thinner de buena calidad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PARAMETROS	VALOR
Sólidos	38 - 55 % Según color
Viscosidad	600 – 1,000 Cps a 25°C Según color
Densidad	0.920 – 1.140 Kg/L Según color
Tiempo de secado al tacto	5 - 10 minutos
Tiempo de secado duro	30 - 40 minutos
Numero de manos	2
Secado entre manos	15 – 20 minutos
Acabado	Brillante
Rendimiento por Litro	4 a 5 mt ²

APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o pistola de aire.

PRESENTACIONES

19 L, 4L.

PREPARACION

Antes de pintar cualquier superficie, debe estar libre de polvo, grasa, óxido, etc.

Lo puede aplicar directamente sobre metal, madera, concreto.

Puede utilizar cualquier primario antes de aplicar el esmalte.

Para pintar sobre superficies previamente pintadas, elimina cualquier resto de pintura vieja y en su caso lija hasta dejar una superficie tersa y mate.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com /PinturasValmex

V3700**



Para aplicación con brocha, agrega entre un 10 a 20% de diluyente, para aplicación con pistola de aire, agrega entre 20 a 30% de diluyente.

RECOMENDACIONES

No mezcles el Esmalte Industrial Secado Rápido con esmaltes de otras marcas y tampoco con el Esmalte 400 Secado Rápido. Aplica manos delgadas, ya que si aplicas manos gruesas quedan solventes atrapados y pueden causar diferentes problemas.

Lava perfectamente el equipo de aplicación con Thinner Americano o con Solvente Especial. Mantén una buena ventilación en los locales de trabajo y recomienda el uso del equipo de seguridad como mascarilla, guantes y lentes.

PRECAUCIONES

No lo ingiera. Si lo ingiere no provoque el vómito y solicite atención médica inmediata.

Si tiene contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lávalos por un periodo de 15 minutos.

Si le está afectando la inhalación, busque aire fresco.

Si los síntomas persisten consulte a su médico.

Industria del Vestido 2026 Fracc. Industrial Zapopan Norte CP 45130, Zapopan, Jal.

Tel. (33) 3636 6545 Lada sin costo 01 800 904 3700

www.pinturasvalmex.com  /PinturasValmex